

UNI 9994-1:2013 DAL 20 GIUGNO 2013 È ENTRATA IN VIGORE LA NUOVA NORMA

Cambia il controllo
iniziale e la manutenzione
di estintori portatili e
carrellati



TI INTERESSA? CONTATTACI

Tel. 045 8230048
info@pighiantincendi.it



GRUPPO PIGHI.
LA SICUREZZA DI SENTIRSI PROTETTI

www.pighiantincendi.it
www.gmxsistemi.it
www.studioelvezia.it

DA 50 ANNI UN SERVIZIO DI QUALITÀ
GUARDA LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



AGGIORNAMENTO NORMATIVO IMPORTANTE PER IL VOSTRO PARCO ESTINTORI

Le principali novità introdotte dalla norma rispetto all'edizione del 2003 sono:

- aggiornamento dei riferimenti normativi e dei termini utilizzati
- introduzione del controllo iniziale nelle fasi di attività di manutenzione
- aggiornamento delle periodicità di revisione degli estintori a base d'acqua che, per alcuni modelli, arriva fino a quattro anni
- per gli estintori a biossido di carbonio (sia portatili che carrellati) al momento della revisione la valvola erogatrice va sostituita;
- l'obbligo di riportare al momento della revisione sia all'interno che all'esterno di ogni estintore in maniera indelebile la data (mese/anno) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata;
- l'obbligo di riportare al momento del collaudo sia all'interno che all'esterno di ogni estintore in maniera indelebile la data (mese/anno) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata;
- la corretta gestione degli estinguenti sostituiti che devono essere trattati in conformità alla legislazione vigente in materia ambientale;
- il ritiro dal mercato di tutti gli estintori portatili e carrellati che hanno superato 18 anni di vita;
- altre variazioni rispetto alla precedente edizione, interessano i contenuti del cartellino di manutenzione compresa la numerazione progressiva delle fasi di manutenzione, la compilazione del registro di manutenzione a cura della persona responsabile ed il documento di manutenzione rilasciato dal manutentore.